

## GJUTMÄSSING CB751S-T

Legeringen CB751S-T har mycket god avzinkningshårdighet och är anpassad för användning i VA-armatur.

### Kemisk sammansättning

CB751S-T	Cu	Zn	Pb	Si	Fe	As
Gränser	63.5-64.0 %	Rest	1,5-2.1 %	0.7-0.8%	0.2-0.5%	0.04-0.07

Sb	Al	Sn	Ni	Mn
<0.05%	0.03-0.05%	<0.4%	<0.4%	<0.1%

Övriga föroreningar: max 0,20 %

### Standardisering

Närmast motsvarande EN-standard:

CB751S	SS-EN 1982
--------	------------

### Avzinkningshårdighet

Legeringen är avzinkningshårdig, enligt ISO 6509 och AS 2345, appendix C.

### Fysikaliska egenskaper

Storhet	Värde	Enhet
Densitet	8500	kg/m <sup>3</sup>
Smälttemperatur	900-920	°C
Värmekapacitet vid 20°C	0.38	kJ/(kg°C)
Resistivitet vid 20°C <sup>-1</sup>	66	nΩm
Temperaturkoefficient för resistans vid 20°C, gäller 0-100°C	0.0017	°C
Elektrisk konduktivitet vid 20°C, 26% IACS <sup>1)</sup>	15	MS/m
Värmeledningsförmåga vid 20°C	120	W/m°C
Längdutvidgningskoefficient, 20-300°C	21*10 <sup>-6</sup>	°C
Elasticitetsmodul <sup>1)</sup>	109	GPa
Skjuvmodul <sup>1)</sup>	39	GPa

1) IACS = International Annealed Copper Standard. 100% IACS motsvarar resistiviteten 17.241 nΩm och konduktiviteten 58 MS/m.

## Värmebehandling

### Avspänningsglödning

Temperatur 330-350°C. Tid 1-2 timmar. Avspänningsglödning är motiverad efter skärande bearbetning och smidning av en komponent. Genom värmebehandlingen minskar risken för spänningskorrosion orsakad av inre spänningar.

## Korrosionshårdighet

Koppar är en förhållandevis ädel metall. Koppar och dess legeringar har därför liten benägenhet att reagera med omgivningen. På grund av detta har kopparmaterial i regel mycket god korrosionshårdighet. Precis som i fallet med de flesta bruksmetaller kan de dock korrodera under ogynnsamma förhållanden. Vilken typ av korrosion som då uppkommer beror dels av miljön, dels av legeringens sammansättning.

Korrosionshårdigheten hos gjutmässing:

Korrosionstyp	Korrosionshårdighet	Kommentar
Spänningskorrosion	Nöjaktig	Korrosionstypen uppträder endast vid samtidig närvaro av höga spänningar i materialet och ett korrosivt medium innehållande ammoniak och fukt. (Se <i>Värmebehandling</i> .)
Avzinkning	mycket god	
Erosionskorrosion	ganska god	

## Gjutbarhet

Gjutbarheten är god. Lämplig gjuttemperatur är temperatur 980-1040°C. Långsam svalning i luft från gjutningstemperaturen rekommenderas i syfte att minimera sammanhängande stråk av beta-fas efter svalningen. Förekomst av beta-fas i mikrostrukturen påverkar korrosionshårdigheten negativt.

## Skärande bearbetning

Hög ytqualität är lätt att uppnå, Spånorna är korta, Legeringarna är lämpliga för bearbetning i automater.

Verktygs- och skärdata. Hårdmetall, enligt ISO-grupp K10.

Skärdata	Hårdmetall	Snabbstål
Spånvinkel	2-6°	0-3°
Lutningsvinkel	0°	0°
Släppningsvinkel	4-6°	0-6°
Skärhastighet	ca 300 m/minut eller snabbare	ca 150 m/minut eller snabbare
Skärvätska	Torrt eller skärolja	Emulsion eller skärolja

### Svetsning och lödning

Vid svetsning medför den höga blyhalten att materialet blir varmsprött och svetsen porig. För de olika svetsmetoderna gäller:

Svetsmetod	Lämplighet	Kommentar
Smält och motståndssvetsning	Dålig	Kan ej utföras med gott resultat
Svetslödning	Dålig	Beroende på den ringa skillnaden mellan grundmaterialets smälttemperatur och lodets arbetstemperatur.
Hårdlödning	Nöjaktigt, går att utföra med silverlod och silverfosforkopparlod	Är svår att utföra med fosforkopparlod och kan ej med gott resultat utföras med mässingslod (se svetslödning).
Mjuklödning	Utmärkt	Är mycket lätt att utföra

### Ytbehandling

**Mekanisk ytbehandling** såsom slipning, borstning, blästring och polering utförs med konventionella metoder.

**Betning** (icke-oxiderande betning) utförs lämpligen med utspädd svavelsyra vid rumstemperatur.

**Betning** till metalliskt ren yta (oxiderande betning) utförs lämpligen med betbad innehållande oxidationsmedel såsom peroxid, salpetersyra eller dikromat. För betning till hög glans används främst salpetersyrainnehållande bad (blankbetbad).

**Kemisk och elektrolytisk polering** är lätta att utföra med blandningar av koncentrerade syror, t ex fosforsyra, salpetersyra och ättiksyra.

**Putsning** utförs lämpligen med i handeln förekommande putsmedel för koppar.

**Mörkfärgning** är lätt att utföra med våtkemiska metoder, varvid mörka sulfid- eller oxidskikt erhålls.

**Lackering** med klarlack gör att erhållet utseende vid t ex putsning eller färgning bibehålls under lång tid. För krävande ändamål finns klarlack som innehåller en missfärgningshämmande inhibitor.

**Metallisering** (metallisk ytbeläggning) är lätt att utföra.